



- 10 éves védelem
- Szú- és gombaölő

BONDEX 2732 - Fakonzerváló

Termékleírás / termékcsoport:

Felhasználásra kész vízbázisú alapozó mindenfajta gyalult és gyalulatlan puhafára. Eltávolítja a házi penészt és a rovarkártevőket, valamint megelőzi azok megjelenését.

Felhasználási terület:

A termék puhafából készült bel- és kültéri faszerkezetek védelmére, illetve a már fertőzött részek javító kezelésére szolgál. A fakonzerváló csak nyers fán használható.

Tulajdonságok:

- Akár 10 évig tartó védelmet nyújt a fának a Bondex® favédőrendszerben előírászerűen alkalmazva
- Javítja az utána felhordott festék-, lazúr- vagy lakkréteg tapadását
- Hatékonyan véd a kékfoltosodástól és megelőzi a rovar-kártevők megjelenését
- Kiadósság: 6-8 m²/l megelőző kezelés esetén
- Az összes kültéri Bondex® lazúrfestékekkel együtt használható
- Eltávolítja a házi penészt és megakadályozza tovább fejlődését. Elpusztítja a rovarkártevőket, melyek a fa roncsolását okozzák és megelőzi támadásukat. A termék akár 6 mm mélyen a felületbe szívódik
- Vízbázisú, nem gyúlékony, szagtalan és a bőrre kerülve nem ártalmas

Felhasználási javaslat:

Használat előtt a doboz tartalmát alaposan keverjük fel és használat után az edényt szorosan zárjuk le. A felületnek tisztának, száraznak és szilárdnak kell lennie. A régi festék- és lakkréteget le kell gyalulni, csiszolni, vagy a Bondex® festéklemaróval egyszerűen eltávolítani. A rovarok okozta port és leváló részeket vagy a kialakult gombatelepeket is távolítsuk el.

A komplex szerkezetek különleges kezelést igényelnek: szerkezetüket meg kell bontani, hogy a rejtett felületek is hozzáférhetővé váljanak. Parketta esetén az illesztési réseket alaposan tisztítsuk ki. Ecsettel vagy festékszóróval hordjunk fel 2-3 réteg Bondex® fakonzerválót. A kezelés során használt eszközöket szappanos melegvízzel tisztíthatjuk meg.

Jótanácsok:

Lazúrfesték felhordható: kb. 24 óra múlva, fedőfesték vagy lakk kb. 48 óra múlva. A felület további védelmében használjunk valamilyen Bondex® fedőterméket. A magas cersavtartalmú fákat oxálsavval ajánlott megtisztítani a felületkezelés előtt.