

Diszperzit Homlokzatfesték

Sziloxánnal erősített Vízlepergető

Vízlepergető pára- és légáteresztő, időjárásálló, környezetkímélő festék.

Alkalmazási terület: Épülethomlokzatok és lábazatok, továbbá egyéb kül- és beltéri beton-, cement, új azbesztcement- és gipszfelületek időjárásálló festéke. Sziloxán tartalma miatt különösen lég- és páraáteresztő. Bevonata a fal természetes szellőzését nem gátolja. A Fehér L jelű bázisfesték kiszérelés önmagában használható festésre, vagy **Aquakolor színezőpaszta és festék** színezőpasztával illetve TRILAK színkeverő gépeken is színezhető! Az D, Z1 jelű kiszérelések csak gépi színkeveréssel használhatók, önmagukban festésre nem alkalmazhatók!

Választék: 14 l-es műanyag vödörben.

Felhasználási mód: Új, festetlen felületeket portalanítás után **Cehalin mélyalapozó**-val vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell beereszteni. Régi felületek bevonása előtt a laza, pergő mészréteget, festékmaradványokat stb. mechanikai úton, kaparással el kell távolítani. A vakolathibákat ki kell javítani, majd a felületet portalanítani kell. Az előkészített felületet ebben az esetben is **Cehalin mélyalapozóval** vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell előkezelní. Kisebb repedések, illetve a felületi egyenetlenségek **Deko simítótapasszal**, vagy **Deko kültéri porglettel** javíthatók ki. Ez után lehet a falfelületre alapos felkeverés után a **Diszperzit Kolor Homlokzatfestéket** felhordani két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. A **Diszperzit Kolor Homlokzatfestéket** +5 °C-tól- +30 °C-ig terjedő levegő- és tárgy hőmérséklet mellett hordható fel. Tűző napon nem szabad festést végezni, mert a gyorsabb száradás esetenként rosszabb tapadáshoz vezethet. Ugyancsak nem célszerű erősen borult, esőre hajló vagy rendkívül párás időben végezni a festést. Az egybefüggő, egyszerre látszó felületekre célszerű azonos gyártási dátumú terméket felvinni. Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.